

2017年度 長野京急カントリークラブ 水質検査結果報告

- 2017年11月28日(火) 採水 -

1. 検査結果概要

(1) 採水箇所

ゴルフ場外	牟礼地区 : 第5, 第6, 第7水源 (計3箇所)
-------	----------------------------

(2) 検査対象

対象	成分等		
	検査対象成分数	使用期間	使用成分
2014年度使用農薬	のべ 農薬33成分	12月	農薬 2成分 (製剤 1種類) ※1
2015年度使用農薬		4~12月	農薬26成分 (製剤23種類) ※2
2016年度使用農薬		4~12月	農薬33成分 (製剤30種類) ※3
2017年度使用農薬		4~11月	農薬22成分 (製剤20種類) ※4

検査対象成分数は、2014年12月から検査日(採水日)までに使用した成分数を累計して検査しております。

※1 積雪前(2014年12/3)に雪腐病対策として散布した成分数(製剤数)。

※2 2015年度に散布した成分数(製剤数)。
2014年度12月に散布した2成分(1製剤)を含む。

※3 2016年度に散布した成分数(製剤数)。
2015年度までに散布した26成分(23製剤)を含む。

※4 2017年9/27(採水日)までに散布した成分数(製剤数)。

(3) 農薬成分の検出状況

農薬成分は、いずれも定量下限値未満であった。